



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ СОШ № 23  
В.А. Шереметьева

Акт

обследования прилегающей территории МБОУ СОШ № 23 г. Южно-Сахалинска на предмет обеспечения комплексной безопасности, недопущения совершения террористических актов и проникновения посторонних лиц на территорию и в помещения образовательной организации  
МБОУ СОШ № 23 на 25.08.2022 года.

Комиссия в составе:

Председатель В.А. Шереметьева – директор школы.

Члены комиссии:

заместитель директора Э.Н. Налимов;  
заместитель директора А.В. Асланов;  
заместитель директора М.О. Четырина;  
заместитель директора Т.М. Цыцулина

осмотрели прилегающую территорию и здания МБОУ СОШ № 23. В ходе осмотра установлено:

1. Состояние территории образовательной организации:

- ограждение, калитки, ворота в исправном состоянии, закрываются на замки, возможность беспрепятственного проникновения на территорию школы отсутствует;
- подъездные пути имеют асфальтовое покрытие, препятствия для передвижения автотранспорта отсутствуют;
- колодцы, люки закрыты крышками установленного образца;
- гидранты, находящиеся на территории в исправном состоянии, обозначены пирамидами красного цвета;
- мусорные контейнеры находятся на территории школы за пределами зданий, контейнера закреплены крышками;
- слуховые окна на чердаках закрыты решетками, приямки подвальных помещений закрыты деревянными крышками, оббитыми кровельным железом;
- спортивные и игровые сооружения в исправном состоянии;
- подсобные помещения на территории оборудованы дверьми, закрываются на замки.

2. Состояние внутренних помещений:

- учебные помещения, классы, лаборантские оборудованы дверями, закрывающимися на замок;
- подсобные помещения оборудованы дверьми, закрывающимися на замок;
- замки на дверях аварийных выходов открыты, двери запираются на магнитный замок;
- эвакуационные выходы, лестницы свободны от посторонних предметов, проведению эвакуации ничто не мешает;
- чердаки и подвалы освобождены от предметов, хранение которых запрещено;

- склады и хранилища используются в соответствии с назначением, оборудованы дверьми, закрывающимися на замок;

3. Состояние охранных систем здания:


- системы контроля и управления доступом (домофоны, рамки-металл детекторы) в исправном состоянии;
- системы видеонаблюдения в исправном состоянии;
- системы охранно-пожарной сигнализации в исправном состоянии;
- кнопки экстренного вызова в исправном состоянии;
- телефонная линия в исправном состоянии, списки номеров экстренных служб, памятки и алгоритмы действий при различных ЧС, размещены в доступных местах;
- физическая охрана имеется (ЧОП «Ирбис - Т»).

Члены комиссии

 заместитель директора Э.Н. Налимов;

 заместитель директора А.В. Асланов;

 заместитель директора М.О. Четырина;

 заместитель директора Т.М. Цыцулина.